

国家能源局福建监管办公室

行政处罚决定书

闽监能罚字〔2023〕19号

中国水利水电第十一工程局有限公司：

负责人：张玉峰

详细地址：河南省郑州市高新技术开发区莲花街59号

一、违法违规事实和证据

经调查核实，你单位实施了以下违反能源法律法规的行为：

1. 未采取措施消除事故隐患。中国水利水电第十一工程局有限公司福建云霄抽水蓄能电站上水库土建及金属结构安装工程项目经理部在福建云霄抽水蓄能电站地下厂房土建工程施工安全管控中，存在上水库土建工作面多处临边部位缺乏防护等明显事故隐患，且未采取措施消除事故隐患。

2. 危险作业未安排专门人员进行现场安全管理。上水库进出水口开挖及支护涉及高边坡开挖和支护作业，属于应办理施工作业票的分部分项工程中的通用危险作业项目，但现场作业时未办理施工作业票，未安排专门人员进行现场安全管理。

本文书一式三份，一份送达，一份附卷，一份存根

以上行为有《现场事实确认书》《检查事实确认书》等证据为证。

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条规定：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患”。

《中华人民共和国安全生产法》第四十三条规定：“生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实”。

你单位前述违法行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条和第四十三条规定。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

我办依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条和第一百零二条规定，决定对你单位作出如下行政处罚：

1. 对未采取措施消除事故隐患的违法行为处人民币伍万元罚款；

2. 对危险作业未安排专门人员进行现场安全管理的违法行为处人民币壹拾万元罚款。

综上，对你单位共处人民币壹拾伍万元罚款。

请在接到本处罚决定书之日起 15 日内持我办开具的电子《非税收入一般缴款书》上的缴款码至任一家代理银行营业点缴纳处罚款项（代理银行：中国银行、中国工商银行、中国建设银行）。

行、中国农业银行、交通银行、光大银行、中信银行、华夏银行、平安银行、兴业银行、招商银行、邮政储蓄银行)。逾期不缴纳罚款的,我办将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定,可在接到本决定书之日起60日内向国家能源局申请复议,也可在6个月内直接向福州市鼓楼区人民法院提起行政诉讼。

逾期不申请复议,也不向人民法院起诉,又不履行本处罚决定的,我办将依法申请人民法院强制执行。

附件:送达回证

联系地址:福州市鼓楼区五四路111号宜发大厦19层福建
能源监管办稽查处

邮 编:350003

联 系 人:林梦楠

电 话:0591-87028770

国家能源局福建监管办公室

2023年12月24日

